



**D y n a m i s c h e B a u D a t e n**

**Standardleistungsbuch für das Bauwesen**

**Übersicht der im STLB-Bau zitierten Normen, Vorschriften und technischen Regeln, die zwischen Update 04/2004 und 10/2004 ersetzt bzw. neu aufgenommen wurden (LB-bezogen)**

Aufgestellt vom



Gemeinsamen Ausschuss  
Elektronik im Bauwesen

Herausgegeben vom DIN Deutsches Institut für Normung e. V.

**Übersicht über neu aufgenommene nationale (DIN) und Europäische Normen (DIN EN)  
(Ausgabe 10-2004)**

In dieser Übersicht sind alle im STL-Bau zitierten Normen (DIN und DIN EN) aufgeführt, die inzwischen neu aufgenommen wurden.

Die Titel der Normen können der Übersicht der zitierten Normen entnommen werden.

<b>Leistungsbereich</b>	<b>Neue Normen Zitiert in STL-Bau</b>	<b>Ausgabe</b>
<b>STLB-Bau LB 003</b>	<b>DIN EN 1340</b>	2003-08
	<b>DIN 18503</b>	2003-12
<b>STLB-Bau LB 009</b>	<b>DIN 1986-30</b>	2003-02
<b>STLB-Bau LB 016</b>	<b>DIN EN 312</b>	2003-11
	<b>DIN EN 634-2</b>	1996-10
	<b>DIN EN 636</b>	2003-11
	<b>DIN V ENV 1995-1-1</b>	1994-06
<b>STLB-Bau LB 020</b>	<b>DIN 55928-8</b>	1994-07
	<b>DIN 55928-9</b>	1991-05
<b>STLB-Bau LB 021</b>	<b>DIN 18234</b>	2003-09
<b>STLB-Bau LB 023</b>	<b>DIN EN 998-1</b>	2003-09
<b>STLB-Bau LB 026</b>	<b>DIN 4108 Beiblatt 2</b>	2004-01
<b>STLB-Bau LB 041</b>	<b>DIN 4726</b>	2000-01
	<b>DIN EN ISO 15875-1</b>	2004-03
	<b>DIN EN ISO 15875-2</b>	2004-03
<b>STLB-Bau LB 042</b>	<b>DIN EN 12288</b>	2003-11
<b>STLB-Bau LB 055</b>	<b>DIN 6616</b>	1989-09
<b>STLB-Bau LB 060</b>	<b>DIN EN 60268-12</b>	1995-06
<b>STLB-Bau LB 063</b>	<b>DIN 14662</b>	2002-12
	<b>DIN EN 50136-1-1</b>	2002-09
	<b>DIN EN 50136-1-3</b>	2000-04
	<b>DIN EN 54-3</b>	2001-10
	<b>DIN EN 54-5</b>	2001-03
	<b>DIN EN 54-7</b>	2001-03
	<b>DIN EN 54-10</b>	2002-05
	<b>DIN EN 842</b>	1996-08
	<b>E DIN EN 50131-4</b>	2000-01
<b>STLB-Bau LB 064</b>	<b>DIN EN ISO/IEC 7811-5</b>	1997-07
	<b>ISO/IEC 7816-2</b>	1999-03
<b>STLB-Bau LB 075</b>	<b>DIN 18182-1</b>	1987-01
	<b>DIN V 4108-10</b>	2004-06
<b>STLB-Bau LB 080</b>	<b>DIN EN 1341</b>	2002-04

<b>Leistungsbereich</b>	<b>Neue Normen</b> Zitiert in STLB-Bau	<b>Ausgabe</b>
<b>STLB-Bau LB 086</b>	<b>DIN 4102-1</b>	1998-05
	<b>DIN V 4108-4</b>	2004-07
	<b>DIN V 4108-10</b>	2004-06

<b>Leistungsbereich</b>	<b>Ersetzte Normen</b>	<b>Ausgabe</b>	<b>Neue Normen Zitiert in STLB-Bau</b>	<b>Ausgabe</b>
<b>STLB-Bau LB 001</b>	DIN 4421	1990-09	<b>DIN EN 12812</b>	1997-06
<b>STLB-Bau LB 003</b>	DIN 18035-6	1992-07	<b>DIN V 18035-6</b>	2004-10
<b>STLB-Bau LB 021</b>	DIN EN 10147	2000-07	<b>DIN EN 10326</b>	2002-06
<b>STLB-Bau LB 024</b>	DIN 18156-2	1978-03	<b>DIN EN 12004</b>	2002-10
	DIN 18156-3	1980-07	<b>DIN EN 12004</b>	2002-10
	DIN 18156-4	1984-12	<b>DIN EN 12004</b>	2002-10
	DIN EN 121	1991-12	<b>DIN EN 14411</b>	2004-03
	DIN EN 159	1991-12	<b>DIN EN 14411</b>	2004-03
	DIN EN 176	1992-01	<b>DIN EN 14411</b>	2004-03
	DIN EN 177	1991-12	<b>DIN EN 14411</b>	2004-03
	DIN EN 178	1991-12	<b>DIN EN 14411</b>	2004-03
	DIN EN 186-1	1991-12	<b>DIN EN 14411</b>	2004-03
<b>STLB-Bau LB 029</b>	DIN 68851-1	1980-06	<b>DIN 68851</b>	2004-06
	DIN 68851-2	1980-06	<b>DIN 68851</b>	2004-06
<b>STLB-Bau LB 034</b>	DIN 53210	1990-05	<b>DIN EN ISO 4628-3</b>	2004-01
<b>STLB-Bau LB 035</b>	DIN 53210	1990-05	<b>DIN EN ISO 4628-3</b>	2004-01
<b>STLB-Bau LB 038</b>	DIN EN 121	1991-12	<b>DIN EN 14411</b>	2004-03
	DIN EN 176	1992-01	<b>DIN EN 14411</b>	2004-03
	DIN EN 186		<b>DIN EN 14411</b>	2004-03
<b>STLB-Bau LB 040</b>	E DIN EN 12318-1	1996-05	<b>DIN EN ISO 15875-1</b>	2004-03
	E DIN EN 12318-2	1996-05	<b>DIN EN ISO 15875-2</b>	2004-03
	VDI 3814 Blatt 2	2004-04	<b>DIN EN ISO 16484-3</b>	2004-10
<b>STLB-Bau LB 041</b>	DIN 16892	2000-07	<b>DIN EN ISO 15875-1</b>	2004-03
	DIN 16968	1996-12	<b>DIN EN ISO 15876-1</b>	2004-03
	E DIN EN 12202-1	1996-02	<b>DIN EN ISO 15874-1</b>	2004-03
	E DIN EN 12202-2	1996-02	<b>DIN EN ISO 15874-2</b>	2004-03
	E DIN EN 12318-1	1996-05	<b>DIN EN ISO 15875-2</b>	2004-03
	E DIN EN 12319-1	1996-05	<b>DIN EN ISO 15876-1</b>	2004-03
			<b>DIN EN ISO 15876-2</b>	2004-03
	E DIN EN 12319-2	1996-05	<b>DIN EN ISO 15876-2</b>	2004-03
VDI 3814 Blatt 2	2004-04	<b>DIN EN ISO 16484-3</b>	2004-10	
<b>STLB-Bau LB 042</b>	E DIN EN 12318-1	1996-05	<b>DIN EN ISO 15875-1</b>	2004-03
	E DIN EN 12318-2	1996-05	<b>DIN EN ISO 15875-2</b>	2004-03
	E DIN EN 12319-1	1996-05	<b>DIN EN ISO 15876-1</b>	2004-03
	E DIN EN 12319-2	1996-05	<b>DIN EN ISO 15876-2</b>	2004-03

<b>Leistungsbereich</b>	<b>Ersetzte Normen</b>	<b>Ausgabe</b>	<b>Neue Normen Zitiert in STLB-Bau</b>	<b>Ausgabe</b>
	VDI 3814 Blatt 2	2004-04	<b>DIN EN ISO 16484-3</b>	2004-10
<b>STLB-Bau LB 045</b>	VDI 3814 Blatt 2	2004-04	<b>DIN EN ISO 16484-3</b>	2004-10
<b>STLB-Bau LB 046</b>	VDI 3814 Blatt 2	2004-04	<b>DIN EN ISO 16484-3</b>	2004-10
<b>STLB-Bau LB 049</b>	VDI 3814 Blatt 2	2004-04	<b>DIN EN ISO 16484-3</b>	2004-10
<b>STLB-Bau LB 052</b>	DIN EN 60129	2000-09	<b>DIN EN 62271-102</b>	2003-10
	DIN EN 60420	2002-01	<b>DIN EN 62271-105</b>	2003-12
<b>STLB-Bau LB 060</b>	DIN IEC 60574-18	1991-04	<b>DIN EN 60268-3</b>	2001-10
<b>STLB-Bau LB 070</b>	VDI 3814 Blatt 2	2004-04	<b>DIN EN ISO 16484-3</b>	2004-10
<b>STLB-Bau LB 075</b>	DIN 4715-1	1994-07	<b>DIN EN 14240</b>	2004-04
	VDI 3814 Blatt 2	2004-04	<b>DIN EN ISO 16484-3</b>	2004-10
<b>STLB-Bau LB 078</b>	VDI 3814 Blatt 2	2004-04	<b>DIN EN ISO 16484-3</b>	2004-10
<b>STLB-Bau LB 086</b>	DIN V 18164-1	2002-01	<b>DIN EN 13163</b>	2001-10
			<b>DIN EN 13164</b>	2001-10
<b>STLB-Bau LB 098</b>	DIN 4421	1990-09	<b>DIN EN 12812</b>	1997-06