



**D y n a m i s c h e B a u D a t e n**

**Standardleistungsbuch für das Bauwesen**

**Übersicht der im STL B-Bau zitierten Normen, Vorschriften und technischen Regeln, die zwischen Update 10/2003 und 04/2004 ersetzt bzw. neu aufgenommen wurden (LB-bezogen)**

Aufgestellt vom



Gemeinsamen  
Ausschuss  
Elektronik im Bauwesen

Herausgegeben vom DIN Deutsches Institut für Normung e. V.

**Übersicht über neu aufgenommene Europäische Normen (DIN EN) und nationale Normen (DIN)  
(Ausgabe 04-2004)**

In dieser Übersicht sind alle im STL-Bau zitierten Normen (DIN und DIN EN) aufgeführt, die inzwischen neu aufgenommen wurden.

Die Titel der Normen können der Übersicht der zitierten Normen entnommen werden.

<b>Leistungsbereich</b>	<b>Neue Normen Zitiert in STL-Bau</b>	<b>Ausgabe</b>
<b>STLB-Bau LB 001</b>	<b>DIN EN 12810-1</b>	2004-03
<b>STLB-Bau LB 006</b>	<b>DIN EN 10027-1</b>	1992-09
<b>STLB-Bau LB 007</b>	<b>E DIN EN 14487-1</b>	2002-08
<b>STLB-Bau LB 011</b>	<b>DIN 1999-100</b>	2003-10
	<b>DIN EN 858-2</b>	2003-10
<b>STLB-Bau LB 012</b>	<b>DIN V 4108-4</b>	2002-02
<b>STLB-Bau LB 013</b>	<b>DIN 1017-1</b>	1967-04
	<b>DIN V 4108-4</b>	2002-02
	<b>DIN 59200</b>	2001-05
	<b>DIN EN 13168</b>	2001-10
<b>STLB-Bau LB 016</b>	<b>DIN 68800-2</b>	1996-05
	<b>DIN EN 622-5</b>	1997-08
	<b>DIN EN 300</b>	1997-06
	<b>DIN 4074-5</b>	2003-06
<b>STLB-Bau LB 020</b>	<b>DIN V 4108-4</b>	2002-02
<b>STLB-Bau LB 021</b>	<b>DIN V 4108-4</b>	2002-02
	<b>DIN V 18164-1</b>	2002-01
	<b>DIN V 18165-1</b>	2002-01
	<b>DIN 18174</b>	1981-01
	<b>DIN 68755-1</b>	2000-06
<b>STLB-Bau LB 023</b>	<b>DIN V 4108-4</b>	2002-02
	<b>DIN EN 13168</b>	2001-10
	<b>DIN V 18164-1</b>	2002-01
	<b>DIN V 18165-1</b>	2002-01
<b>STLB-Bau LB 025</b>	<b>DIN V 4108-4</b>	2002-02
	<b>DIN EN 13162</b>	2001-10
	<b>DIN EN 13163</b>	2001-10
	<b>DIN EN 13164</b>	2001-10
	<b>DIN EN 13165</b>	2001-10
	<b>DIN EN 13167</b>	2001-10
	<b>DIN EN 13168</b>	2001-10

<b>Leistungsbereich</b>	<b>Neue Normen</b> Zitiert in STLB-Bau	<b>Ausgabe</b>
<b>STLB-Bau LB 025</b>	<b>DIN EN 13813</b>	2003-01
<b>STLB-Bau LB 028</b>	<b>DIN EN 13226</b>	2003-05
	<b>DIN EN 13488</b>	2003-05
	<b>DIN EN 13227</b>	2003-06
	<b>DIN EN 13629</b>	2003-06
	<b>DIN EN 13489</b>	2003-05
<b>STLB-Bau LB 030</b>	<b>DIN V ENV 1627</b>	1999-04
	<b>DIN 18073</b>	1990-11
<b>STLB-Bau LB 031</b>	<b>DIN EN 1634-1</b>	2000-03
<b>STLB-Bau LB 036</b>	<b>DIN 67510</b>	
<b>STLB-Bau LB 038</b>	<b>DIN V 4108-4</b>	2002-02
<b>STLB-Bau LB 039</b>	<b>DIN V 4108-4</b>	2002-02
	<b>DIN EN 13162</b>	2001-10
<b>STLB-Bau LB 043</b>	<b>DIN 4068</b>	1975-11
<b>STLB-Bau LB 044</b>	<b>DIN EN 1124-1</b>	1999-04
<b>STLB-Bau LB 053</b>	<b>DIN VDE 0250-214</b>	2002-04
<b>STLB-Bau LB 055</b>	<b>DIN VDE 0875-3</b>	1988-12
	<b>DIN ISO 3046-1</b>	1998-01
<b>STLB-Bau LB 060</b>	<b>DIN VDE 0833-1</b>	2003-05
	<b>DIN EN 60849</b>	2002-11
<b>STLB-Bau LB 063</b>	<b>DIN EN 50131</b>	
<b>STLB-Bau LB 064</b>	<b>DIN EN 50133</b>	
	<b>ISO/IEC 7816</b>	1997-07
	<b>DIN EN 60529</b>	2000-09
	<b>DIN 18252</b>	1999-09
<b>STLB-Bau LB 069</b>	<b>DIN EN ISO 16484-5</b>	2003-09
	<b>DIN EN 50090</b>	
<b>STLB-Bau LB 070</b>	<b>DIN EN 50090</b>	
	<b>DIN EN ISO 16484-5</b>	2003-09
<b>STLB-Bau LB 083</b>	<b>VDI 4300 Blatt 8</b>	2001-06
	<b>DIN EN ISO 6468</b>	1997-02
	<b>VDI 4300 Blatt 4</b>	1997-08
	<b>VDI 4300 Blatt 3</b>	1997-12
	<b>VDI 4300 Blatt 2</b>	1997-12
	<b>VDI 4301 Blatt 3</b>	2003-06
	<b>VDI 4301 Blatt 2</b>	2000-06
	<b>VDI 3862 Blatt 1</b>	1990-12

Leistungsbereich	Neue Normen Zitiert in STLB-Bau	Ausgabe
<b>STLB-Bau LB 083</b>	<b>VDI 3862 Blatt 2</b>	2000-12
	<b>VDI 3862 Blatt 3</b>	2000-12
	<b>VDI 3862 Blatt 4</b>	2001-05
	<b>VDI 3875 Blatt 1</b>	1996-12
	<b>DIN 1946-2</b>	1994-01
	<b>DIN 1946-4</b>	1999-03
	<b>DIN 51527-1</b>	1987-05
	<b>DIN EN 120</b>	1992-08
	<b>DIN EN 717-2</b>	1995-01
	<b>DIN EN 717-3</b>	1996-05
	<b>DIN 38414</b>	
	<b>DIN 38407</b>	

<b>Leistungsbereich</b>	<b>Ersetzte Normen</b>	<b>Ausgabe</b>	<b>Neue Normen</b> Zitiert in STLB-Bau	<b>Ausgabe</b>
<b>STLB-Bau LB 000</b>	DIN 4420	2002-09	<b>DIN 4420-1</b> <b>DIN EN 12811-1</b>	2004-03 2001-09
<b>STLB-Bau LB 001</b>	DIN 4420	2002-09	<b>DIN 4420-1</b> <b>DIN EN 12811-1</b>	2004-03 2001-09
<b>STLB-Bau LB 006</b>	DIN 1629	1984-10	<b>DIN EN 10216-1</b>	2002-08
<b>STLB-Bau LB 016</b>	DIN 1052		<b>E DIN 1052</b>	2000-05
	DIN 68763	1990-09	<b>DIN EN 312</b>	1997-06
	DIN EN 24034	1992-02	<b>DIN EN ISO 4034</b>	2001-03
<b>STLB-Bau LB 034</b>	DIN 4420	2002-09	<b>DIN 4420-1</b> <b>DIN EN 12811-1</b>	2004-03 2001-09
<b>STLB-Bau LB 041</b>	DIN 4706-1	1993-06	<b>DIN EN 14037-2</b>	2003-08
<b>STLB-Bau LB 042</b>	DIN 19632	1987-04	<b>DIN EN 13443-1</b>	2003-06
	DIN 1626	1984-10	<b>DIN EN 10217-1</b>	2002-08
	DIN 1629	1984-10	<b>DIN EN 10216-1</b>	2002-08
<b>STLB-Bau LB 043</b>	DIN 1629	1984-10	<b>DIN EN 10216-1</b>	2002-08
<b>STLB-Bau LB 044</b>	DIN 4043	1982-10	<b>DIN EN 1253-5</b>	2004-03
<b>STLB-Bau LB 049</b>	DIN 1626	1984-10	<b>DIN EN 10217-1</b>	2002-08
	DIN 1629	1984-10	<b>DIN EN 10216-1</b>	2002-08
<b>STLB-Bau LB 051</b>	DIN 1626	1984-10	<b>DIN EN 10217-1</b>	2002-08
	DIN 1629	1984-10	<b>DIN EN 10216-1</b>	2002-08
<b>STLB-Bau LB 054</b>	DIN VDE 0664-3	2001-08	<b>DIN VDE 0664-101</b>	2003-10
	DIN EN 60521	1995-07	<b>DIN EN 62053-11</b>	2003-11
	DIN EN 61036	2001-01	<b>DIN EN 62053-21</b>	2003-11
	DIN EN 61268	1996-11	<b>DIN EN 62053-23</b>	2003-11
<b>STLB-Bau LB 055</b>	DIN EN 50091-1-2	1999-05	<b>DIN EN 62040-1-2</b>	2003-10
<b>STLB-Bau LB 057</b>	DIN EN 61036	2001-01	<b>DIN EN 62053-21</b>	2003-11
<b>STLB-Bau LB 061</b>	E DIN EN 50346	2001-10	<b>DIN EN 50346</b>	2003-06
<b>STLB-Bau LB 063</b>	DIN 14675/A2	2002-07	<b>DIN 14675</b>	2003-11
<b>STLB-Bau LB 064</b>	DIN EN ISO/IEC 7811	1997-07	<b>ISO/IEC 7811</b>	1995-08
<b>STLB-Bau LB 069</b>	DIN 4420	2002-09	<b>DIN 4420-1</b> <b>DIN EN 12811-1</b>	2004-03 2001-09
<b>STLB-Bau LB 098</b>	DIN 4420	2002-09	<b>DIN 4420-1</b> <b>DIN EN 12811-1</b>	2004-03 2001-09